

DIN 9861 FORMA C

Codice Code	Materiale Material	Durezza Hardness
721 / -	HWS	Gambo/Shaft: 60/62 HRC Testa/Head: 45 ± 5 HRC
722 / -	HSS	Gambo/Shaft: 62/64 HRC Testa/Head: 42 ± 3 HRC

ESECUZIONE / FINISH

Rettificato - Lappato
Ground - Lapped

Testa ricalcata a caldo
The head is hot forged

Esempi di ordinazione / How to order:


Cod. + forma/shape	d1	L
721/C	1,5	80

d1 h6	d2	d3 h6	d4 max	L + 0,5
0,5/1,5	3,0	2	d1 + 0,03	71/80/100
1,55/2,95	4,5	3	d1 + 0,03	71/80/100


ALTRE MISURE, MATERIALI ED ESECUZIONI A RICHIESTA
OTHER DIMENSIONS, MATERIALS AND EXECUTIONS ON REQUEST

ALTRE FORME DISPONIBILI OTHER AVAILABLE SHAPES


FORMA RIDUZIONE REDUCTION SHAPE




721 /C
722 /C




721 /O
722 /O




721 /R
722 /R




721 /K
722 /K




721 /L
722 /L




721 /F
722 /F




721 /J
722 /J




721 /H
722 /H




721 /V
722 /V



721 /Y
722 /Y



721 /Z
722 /Z



* Controllare le dimensioni P e W per assicurarsi che la diagonale G non superi il valore massimo indicato.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

* Check P and W dimension to be sure the diagonal G does not exceeded the max shown.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

Esempi di ordinazione / How to order:

Cod. + forma/shape	d3	L	P	W
721/O	1,5	100	6	8,5