








PNC




PNO




PNR




PNK




PNL




PNF




PNJ




PNH




PNV



PNY



PNZ



* Controllare le dimensioni P e W per assicurarsi che la diagonale G non superi il valore massimo indicato.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

* Check P and W dimension to be sure the diagonal G does not exceeded the max shown.

$$G = \sqrt{P^2 + W^2}$$

MATERIALE MATERIAL	HRC CORPO HRC BODY	HRC TESTA HRC HEAD
M2	60-63	40-55

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE CODE	Ø GAMBO BODY	LUNGHEZZA RIBASSO LENGHT REDUCED PARTS	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGHT	DIMENSIONI RIBASSO DIMENSION REDUCED PARTS	MATERIALE MATERIAL
PNO	13	SBR19	L90	P14 W14,30	M2

CODICE CODE	D	SBR		Tondo/Round P	Sagome/Shape Min. W Max. P/G	L		
		Std.	Alt.			80	90	100
PN_ C O R K L F J H V Y Z	13	19	30	13,10 - 32,00	5,00 - 32,00	•	•	•
	16	19	30	16,10 - 38,00	6,00 - 38,00	•	•	•
	20	19	30	20,10 - 40,00	8,00 - 40,00	•	•	•
	25	19	30	25,10 - 44,00	10,00 - 44,00	•	•	•
	32	19	30	32,10 - 50,00	11,50 - 50,00	•	•	•
	40	19	30	40,10 - 56,00	14,00 - 56,00	•	•	•

• SBR STANDARD = STD

• PER ALTERAZIONI, CHIAVETTE, RICAMBI, RIVESTIMENTI, VEDI PAG.: 1.61 - 1.76
• ALTERATIONS, LOCATING DEVICES, COATING, GO ON PAGES: 1.61 - 1.76