




CE



ATTENZIONE WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Respect the max load

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Questa parte è fornita completa di molla in acciaio
The part is supplied complete of steel spring

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE / CODE

7322-1

CODICE CODE	Carico max. (kg) Max load (kg)	Peso max. stampo (kg) Max die weight (kg)	B	D	D1	D2	E1	L	L1	L2	S	S1	MATERIALE MATERIAL
7322-1	3200	6400	60	34	32	40	63	175	145	10	140	40	CK45
7322-2	5000	10000	80	42	40	50	80	225	188	10	180	50	CK45
7322-3	8000	16000	100	52	50	60	100	273	230	11	220	60	CK45
7322-4	12500	25000	120	65	63	75	125	347	295	14	280	80	CK45
7322-5	31500	63000	140	78	76	95	160	422	360	15	340	100	42CrMo4