




CE



Questa parte è fornita completa di molla in acciaio
The part is supplied complete of steel spring

ATTENZIONE WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre che il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.

Respect the max load

For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets.

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE / CODE	7325-1
---------------	---------------

CODICE CODE	Carico max. (kg) Max load (kg)	Peso max. stampo (kg) Max die weight (kg)	B	B1	D1	D2	D3	E3	L	L1	L2	S1
7325-1	3400	6800	70	150	32	40	34	65	177	155	5	40
7325-2	5650	11300	80	180	40	50	42	85	220	188	7	50
7325-3	8950	17900	100	220	50	60	52	100	270	230	9	60
7325-4	14350	28700	120	280	63	75	65	125	342	295	16	80
7325-5	26700	53400	120	320	80	89	82	160	387	335	16	100